





Utrustning: Gummerade valsar

Problem: Gummit släpper i kanten av valsens. Korrosion "lyfter" gummit från valsens.

Prov med syrafasta ringar har utförts men kapillärkraften gör att vatten tränger in mellan ring och gummi, vilket orsakar korrosionsproblem.

Omgummering kostbart beroende på transporter och arbetskostnad.

Lösning: Skadat gummi borttages och valsens skyddas och repareras med komposit.

Utfall: Sedan 1990 har denna reparationsmetod använts på hundratals valsar inom nordisk pappersindustri.

INBESPARING: MILJONTALS KRONOR